

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



INFORME DE INSPECCION EN ORIGEN

1

Exportador:

HONG KONG

Importador:

Realizado:

Esta inspección ha sido realizada según nuestro leal e imparcial saber y entender, estando nuestra responsabilidad limitada al cumplimiento de las instrucciones recibidas. Este certificado no exonerá a las partes de sus obligaciones contractuales.

This inspection has been performed to the best of our knowledge and impartiality being our responsibility limited by the accomplishment of the received instruction. This certificate does not exonerate the involved parties of any of their contractual obligations

GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

Informe de Inspección en Origen**Número de Factura: 2012297****Fecha de control : 6 de Diciembre de
2012**

El que suscribe XIE JUNYAN, como representante de la empresa **Genus International Industries & Trading LTD.**

CERTIFICA:**2**

Que por solicitud de se ha inspeccionado y cargado posteriormente 1 contenedor de 40 pies (FLC) el día 6 de Diciembre de . Dándose los siguientes resultados:

1. DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN**1.1 Lugar de inspección y certificación de carga**

Fábrica del proveedor de mamparas de baño en R.P.CHINA.

	Container
Tiempo	nublado
Hora llegada camión	10:15
Hora inicio carga	10:30
Hora salida camión	20:00
Matrícula	浙B. 8A910
Número de contenedor	UACU8430448
Número de precinto	1377417
Tipo Contenedor	40'
Estado Contenedor	Interior Satisfactorio
	Exterior Satisfactorio

1.2 Nº de Factura: 2012297 (OMNIA)**1.3 Exportador:**

GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING LTD

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon,
HONG KONG

GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

1.4 Importador

XXXX

3

2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

2.1 La fábrica carga toda la mercancía en el contenedor.

2.2 Todos los paquetes fueron controlados en el almacén y durante el procedimiento de carga por el inspector que actúa coincidiendo exactamente con el packing list cuyo documento se adjunta a este reporte de Inspección formando parte del mismo.

2.3 Todos los bultos se encuentran marcados con la información necesaria para su identificación como puede ser modelo, referencia, color , número de piezas , etc.

2.4 Antes del llenado del contenedor se llevó a cabo la apreciación del estado técnico del mismo, con el objetivo de comprobar su hermeticidad, estanqueidad y corrosión, observándose un estado bueno a primera vista.

2.5 La carga del contenedor se realice con una estiba compacta y uniforme, lográndose un aprovechamiento de un 99% aproximadamente de la capacidad disponible, atendiendo al número y tipo de palets.

2.6 Todas las cajas se colocaron en palets de madera antes de la carga. Una carretilla elevadora los coloca en el contenedor, y los trabajadores en el interior utilizan una carretilla manual colocando los palets en el lugar correcto.

4

2.7 Al término de la carga se procede al sellado del contenedor por parte del conductor bajo supervisión del inspector actuante.

3. NOTAS DE INSPECCIÓN

3.1 Durante la inspección, se revisa especialmente la calidad de los flejes para evitar el vuelco de la mercancía en los palets.

3.2 Se verifica que las instrucciones de producto estén debidamente ubicadas en cada uno de los bultos.

3.3 Todas las mamparas están ubicadas en palets.

3.4 Ningún producto fue colocado entre los palets. Algunas cajas fueron colocadas en palets. Se rellena con mamparas sueltas la parte superior de los palets con tal de aumentar la capacidad del contenedor.

3.5 Dentro de la caja, en la parte superior se coloca una Madera en forma de L para proteger los cristales.

3.7 La serigrafía tiene las mismas características y color que en anteriores pedidos. Se revisa especialmente la calidad de la serigrafía para evitar posibles defectos.

5

3.8 Se hace especial hincapié en la comprobación en todos los modelos del tratamiento anti-cal con el rotulador de test.

3.9 Se chequea la colocación de la etiqueta roja colocada solo en las hojas por la banda interior, asegurando que estas no estén colocadas en los fijos.

3.10 Se revisa la colocación de escuadras en el embalaje y la limpieza correcta de los cristales.

3.12 Se verifican las medidas de las mamparas, la imantación de las bandas magnéticas, y el cruce entre las hojas.

3.13 Se revisa la calidad y correcta ubicación de los accesorios y el funcionamiento de los rodamientos.

4. ANEXOS

4.1 Testimonio Fotográfico.

4.2 Packing List.

4.3 Factura.

En Xiaoshan a 6 de Diciembre de 2012

XIE JUNYAN

Inspector Actuante.

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



6

TESTIMONIO FOTOGRÁFICO



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

1. Inspección de la mercancía.

X152

7



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



8




Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



9




Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



10




Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



11




Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



12





Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



13



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297


Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



14



DESCRIPCION: X 152 CROMO VIDRIO
DECORADO RAYAS
MEDIDA: 190 x 117.5-120
CODIGO: X152CRVRA1175-1200




GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

X153

15




Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



16



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



17




Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



18



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



19



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



20



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

21




Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



22



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



23




Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



24



X154

25

DESCRIPCION: X 154 CROMO VIDRIO

DECORADO RAYAS

MEDIDA: 190 x 155-160

CODIGO: X154CRVRA1550-1600



26



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



27

Two white rectangular labels are shown. The first label, labeled '1', contains the text 'X153CRVTR120/125 20PCS'. The second label, labeled '2', contains the text 'X152CRVRA117.5/120 20PCS' and 'X152CRVTR97.5-100 3PCS'.	Two white rectangular labels are shown. The first label, labeled '3', contains the text 'X153CRVRA150/155 12PCS'. The second label, labeled '4', contains the text 'X153CRVRA150/155 8PCS' and 'X153CRVTR150/155 4PCS'.
Two white rectangular labels are shown. The first label, labeled '5', contains the text 'X153CRVTR150/155 12PCS'. The second label, labeled '6', contains the text 'X152CRVTR97.5-100 26PCS'.	Two white rectangular labels are shown. The first label, labeled '5', contains the text 'X153CRVTR150/155 12PCS'. The second label, labeled '6', contains the text 'X152CRVTR97.5-100 26PCS'.

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



28



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



29



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



30



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



31



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



32




Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



33



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



34



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

35



2. Carga de contenedor



36



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



37



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



38



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



39



GENUS INTERNATIONAL INDUSTRIES & TRADING

10A Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



40



Informe de Inspección en Origen

Número de Factura: 2012297

Fecha de control : 6 de Diciembre de 2012



41

